



EZ-36-I

Numéro d'article 9880922

Vanne d'intervention pour tubes 3/16"-3/8" (5-10 mm) avec valve Schrader

- Permet un accès facile aux systèmes fermés

Données techniques

Matière	Laiton
Connexion A	1/4" SAE Filetage extérieur
Type de raccord	Réduction

Pièces détachées

9883488	A-31999-R/10	Interieur de valve rouge, 10 pièces
9883854	A-31999-R/100	Interieur de valve rouge, 100 pièces
9880864	A-31999-G/10	Interieur de valve vert, 10 pièces
9883873	A-31999-G/100	Interieur de valve vert, 100 pièce
9884244	NFT5-4/10	Bouchon 1/4"SAE avec joint, 10 pièces
9884959	A-31993/10	Bouchon avec chaîne, 1/4" SAE 10 pièces